



# MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ

## FHT 60 - GEO-FENNEL

1. Đo nhiệt độ không khí:  $-20^{\circ}\text{C}$  –  $+60^{\circ}\text{C}$ .
2. Đo độ ẩm không khí: 0 – 100%RH.
3. Cảm tay di động hoặc để bàn.
4. Max/Min/Hold.
5. Đơn vị  $^{\circ}\text{C}$ ,  $^{\circ}\text{F}$ .
6. Cảm biến điện tử.
7. Nguồn điện: 1 pin 9V.



- ★ **FHT 60** chuyên dùng đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường không khí. Cảm tay hoặc để bàn, dùng pin 9V.
- ★ Đo độ ẩm 0 – 100%RH. Đo nhiệt độ  $-20^{\circ}\text{C}$  –  $+60^{\circ}\text{C}$ .
- ★ Giải quyết nhanh chóng việc theo dõi và kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ không khí. Đây là sản phẩm thuộc dòng [Máy đo độ ẩm không khí | Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm](#).



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Sử dụng đo độ ẩm tương đối của môi trường không khí từ **0% – 100%RH**.
- Bước nhảy số đo: **0.1%RH**.
- Đo nhiệt độ từ **-20°C – +60°C**.
- Bước nhảy số đo: **0.1°C/0.1°F**.
- Độ chính xác đo độ ẩm: **±3.5%RH**.
- Độ chính xác đo nhiệt độ: **±2°C**.
- Giữ số đo trên màn hình với phím bấm Hold.
- Chuyển đổi đơn vị đo nhiệt độ giữa °C và °F.
- FHT 60 hiển thị giá trị đo lớn nhất **Max** và giá trị đo nhỏ nhất **Min** bằng phím bấm Max/Min.
- Tích hợp đèn màn hình để sử dụng trong môi trường thiếu ánh sáng hoặc trong tối.
- Chức năng đèn màn hình có thể điều khiển tắt hoặc mở bằng phím có biểu tượng bóng đèn.
- Bạn đang có nhu cầu đo nhiệt độ và độ ẩm của môi trường không khí? Ví dụ: phòng server, phòng máy tính, văn phòng làm việc, phòng lab, phòng ngủ, kho lạnh, phòng dược hoặc nhà thuốc tây, nhà trồng lan hoặc rau sạch, nhà yến...
- Hãy sử dụng FHT 60. Được thiết kế dạng cầm tay với tốc độ đáp ứng nhanh. Xác lập và hiển thị nhanh số đo. Chỉ cần cầm máy vào môi trường cần đo. Trong vòng vài giây sẽ có kết quả chính xác ngay.

## ĐẶC ĐIỂM

- FHT 60** có 2 chức năng trong 1 máy. Đo độ ẩm môi trường không khí và đo nhiệt độ. Sử dụng cảm biến điện tử với độ nhạy cao. Đáp ứng nhanh và hiện số đo ngay lập tức, liên tục.
- Đơn vị đo nhiệt độ có thể lựa chọn giữa °C và °F. Tích hợp đèn màn hình để đọc số đo trong điều kiện thiếu ánh sáng.
- Đo và hiển thị giá trị đo lớn nhất (Max) và giá trị đo nhỏ nhất (Min) trong 1 lần tắt/mở máy. Lựa chọn bằng phím chức năng Max/Min. Khi cần giữ số đo trên màn hình, hãy bấm phím chức năng HOLD.
- Sử dụng pin vuông 9V (loại sử dụng 1 lần và được bán rộng rãi phổ biến trên thị trường), rất tiết kiệm pin. Khi pin gần hết, máy sẽ chỉ báo trên màn hình. Nên thay pin ngay khi có chỉ báo pin để đảm bảo số đo chính xác.



## ỨNG DỤNG

1. Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
2. Kho hàng, xưởng sản xuất.
3. Nhà hoa.
4. Nhà yến.
5. Phòng lạnh.
6. Tủ lạnh vận chuyển vaccine.
7. Kho dược.
8. Phòng server.
9. Đo độ ẩm vải.
10. Container lạnh.

## BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy chính **FHT 60** được nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel.
2. 1 hộp đựng máy bằng vỏ da có đệm mousse chống sốc.
3. 1 pin vuông 9V.
4. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
5. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

## GHÉ THĂM WEBSITE:

