



MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM **FHT 100**

GEO-FENNEL

1. Đo nhiệt độ không khí: -30°C – $+100^{\circ}\text{C}$.
2. Đo độ ẩm môi trường: 0 – 100%RH.
3. Đo nhiệt độ điểm đọng sương (dewpoint).
4. Đo nhiệt độ bầu ướt (wet bulb).
5. Đơn vị đo: $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$, %RH.
6. Max/Min/Hold/Đèn.
7. Cảm biến điện tử.
8. Cầm tay hoặc để bàn.



- ★ **FHT 100** chuyên dùng đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường không khí. Cầm tay hoặc để bàn, dùng pin 9V.
- ★ Đo độ ẩm 0 – 100%RH. Đo nhiệt độ -30°C – $+100^{\circ}\text{C}$.
- ★ Giải quyết nhanh chóng việc theo dõi và kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ không khí. Đây là sản phẩm thuộc dòng [Máy đo độ ẩm không khí | Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm](#).



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo nhiệt độ: **-30°C – +100°C.**
 2. Tầm đo độ ẩm: **0 – 100%RH.**
 3. Thời gian đáp ứng nhanh: Có.
 4. Đèn màn hình hiển thị: Có.
 5. Hiển thị giá trị cao nhất: Có.
 6. Hiển thị giá trị thấp nhất: Có.
 7. Giữ giá trị đo: Có.
 8. Nhiệt độ điểm đọng sương (dewpoint): **-30°C – +100°C.**
 9. Nhiệt độ bầu ướt: **0°C – +80°C.**
- Độ chính xác**
10. Độ ẩm: **± 2%RH.**
 11. Nhiệt độ: **± 0.5°C.**
 12. Nhiệt độ điểm đọng sương (dew point): **± 0.5°C.**
 13. Nhiệt độ bầu ướt (wet bulb): **± 0.5°C**

ĐẶC ĐIỂM

1. **FHT 100** có 2 chức năng trong 1 máy. Đo độ ẩm môi trường không khí và đo nhiệt độ. Sử dụng cảm biến điện tử với độ nhạy cao. Đáp ứng nhanh và hiện số đo ngay lập tức, liên tục.
2. Đo nhiệt độ điểm đọng sương (**dew point**) và nhiệt độ bầu ướt (**wet bulb**).
3. Đơn vị đo nhiệt độ có thể lựa chọn giữa °C và °F. Tích hợp đèn màn hình để đọc số đo trong điều kiện thiếu ánh sáng.
4. Đo và hiển thị giá trị đo lớn nhất (Max) và giá trị đo nhỏ nhất (Min) trong 1 lần
5. Tắt/mở đèn màn hình để làm việc ở những môi trường thiếu ánh sáng.
6. Sử dụng pin vuông 9V (loại sử dụng 1 lần và được bán rộng rãi phổ biến trên thị trường), rất tiết kiệm pin. Khi pin gần hết, máy sẽ chỉ báo trên màn hình. Nên thay pin ngay khi có chỉ báo pin để đảm bảo số đo chính xác.

ỨNG DỤNG

1. Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
2. Kho hàng, xưởng sản xuất.
3. Nhà hoa.
4. Nhà yến.
5. Phòng lạnh.
6. Thùng lạnh vận chuyển vaccine.
7. Kho dược.
8. [Phòng server](#).
9. Đo độ ẩm vải.
10. Container lạnh.



BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy chính **FHT 100** được nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel.
2. 1 hộp đựng máy bằng vỏ da có đệm mousse chống sốc.
3. 1 pin vuông 9V.
4. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
5. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

GHÉ THĂM WEBSITE:

