



MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM **FHT 70 DATALOG** **GEO-FENNEL**

1. Đo nhiệt độ không khí -40°C – $+70^{\circ}\text{C}$.
2. Đo độ ẩm môi trường: 0 – 100%RH.
3. Datalog ghi số đo.
4. Bộ nhớ lưu 32,900 số đo.
5. Kết nối máy tính qua cổng USB.
6. Lập báo cáo và vẽ biểu đồ theo thời gian thực.
7. Cài đặt chu kỳ ghi: 1 giây – 24 giờ.





- ★ **FHT 70 Datalog** sử dụng đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường, không khí.
- ★ Tiện lợi cho nhà thuốc tây (quầy thuốc tây), kho chứa dược phẩm, nhà hoa, nhà yến, phòng lạnh, **kho hàng**, xưởng sản xuất...
- ★ Độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh. Đặc biệt cho phép ghi lại số liệu đo theo chu kỳ cài đặt của người dùng. FHT 70 Datalog tự ghi số đo nhiệt độ và độ ẩm vào bộ nhớ theo cài đặt của người dùng theo chu trình, thấp nhất là 1 giây/chu kỳ, cao nhất là 24 giờ/chu kỳ.
- ★ Người dùng có thể download dữ liệu được ghi và xuất thành file excel hoặc biểu đồ, thể hiện số liệu được ghi trong quá khứ theo chu trình đã cài đặt. Kết nối máy tính qua cổng cáp USB.
- ★ FHT 70 Datalog được thiết kế nhỏ gọn, có thể cầm tay hoặc treo tường, tạo cho người dùng cảm giác thoải mái và cơ động trong thao tác. Số liệu đo chính xác và đáp ứng nhanh.
- ★ Đây là sản phẩm thuộc dòng **Máy đo độ ẩm không khí | Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm**.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ ẩm tương đối:**
 - ❖ Tầm đo: **0 – 100%RH**.
 - ❖ Độ chính xác: **±3%**.
 - ❖ Bước nhảy số đo: **0.1%RH**.
- Đo nhiệt độ không khí:**
 - ❖ Tầm đo: **-40°C – +70°C**.
 - ❖ Độ chính xác: **±1°C**.
- ❖ Bước nhảy số đo: **±0.1°C**.
3. Cài đặt thời gian ghi số liệu: Chọn từ 1 giây tới 24 giờ.
4. Nhiệt độ làm việc: -35°C – 80°C.
5. Nguồn điện: Pin 3.6V.
6. Kích thước: 132 x 66 x 37 mm.
7. Trọng lượng: 180g.

ỨNG DỤNG

1. Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
2. Kho hàng, xưởng sản xuất.
3. Nhà hoa.
4. Nhà yến.
5. **Phòng lạnh**.
6. Thùng lạnh vận chuyển vaccine.
7. Kho dược.
8. **Phòng server**.
9. Đo độ ẩm vải.
10. Container lạnh.



ĐẶC ĐIỂM

1. Đo nhiệt độ và độ ẩm của môi trường không khí.
2. Người dùng tùy chọn chu kỳ ghi số liệu đo từ 1 giây tới 24 giờ. Chức năng này được cài đặt từ phần mềm giao tiếp với máy tính.
3. Màn hình LCD hiển thị thời gian thực: ngày, tháng, năm, giờ, phút giây. Lựa chọn hiển thị nhiệt độ hoặc độ ẩm bằng nút bấm.
4. Hiển thị giá trị đo lớn nhất và nhỏ nhất trong quá trình đo. Chức năng này của
5. Máy đo độ ẩm không khí FHT 70 Datalog được kích hoạt và lựa chọn Min hoặc Max bằng nút bấm.
5. Bộ nhớ trong **lưu giữ 32,900 số đo** (3 x 10,900). Có 2 lựa chọn cho người dùng khi bộ nhớ đầy: Ghi đè số liệu cũ nhất hoặc dừng ghi số liệu đo. Chức năng này được lựa chọn và kích hoạt từ phần mềm giao tiếp trên máy tính.
6. Giao tiếp máy tính qua cổng **USB**.

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 thân máy chính **FHT 70 Datalog** nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel.
2. 1 pin 3.6V.
3. 1 đĩa phần mềm driver.
4. 1 giá treo/đựng máy treo tường.
5. 1 khóa số để khóa máy vào giá treo, chống mất trộm.
6. 1 túi da đựng máy và phụ kiện kèm theo.
7. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
8. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).

GHÉ THĂM WEBSITE:

